

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Sanitário Masculino a ser reformado para Sanitário Feminino/PNE



Divisória do corredor de acesso ao sanitário




Sala ao lado do corredor, redução da janela







Laje externa do banheiro



Instalações externas



Piso e drenagem pluvial






Acessibilidade externa









Piso Tátil Direcional





Divisória das salas TI e Recursos Humanos







Sala do Recursos Humanos



Corredor




Iluminação da sala do Recursos Humanos





Tomadas na divisória, sala RH




Auditório

Divisória




Piso Carpet



Rodapé de madeira



Sala anexa ao Auditório



Sala da Presidência





Detalhe divisória / Janela



DRYWALL será encostado até o vidro



Vista externa Janelas Sala Presidência / Sala secretárias



Sala das secretárias da Presidência





Corredor




Sala Controladoria / corredor



Sala controladoria / Sala Presidência





Manaus, 24 de junho de 2021

Milton Massao Kakuno
Engenheiro Civil
CREA-PR 13.578-D

